

Notice d'installation du compteur de bâchées mécanique

Le compteur de bâchées est composé de :

- Un pied avec support en inox
- Un compteur mécanique
- Un câble inox
- Un flotteur avec **boulon à œil** en inox
- Un **serre-câble**



Compteur mécanique livré pré-monté



Flotteur avec boulon à œil
Sachet avec serre câble à l'intérieur



Compteur « 5 digits »
Il permet de comptabiliser 99 999 bâchées
avant la remise à zéro

Les outils nécessaires à l'installation d'un compteur sont :

- Un cutter
- Une clé plate et une clé à pipe de 11
- Pince plate et coupante
- Un mètre



Les outils nécessaires au montage

Pour fixer le compteur de bâchées sur un caillebotis :

1. **Dévisser la plaque du pied** du compteur
2. Passer le **câble** dans le caillebotis (câble centré dans une maille du caillebotis)
3. **Passer le câble dans l'orifice central** de la plaque
4. **Positionner la plaque sous le caillebotis** de telle manière que le **flotteur ne gêne pas le fonctionnement de la chasse** afin de constituer un sandwich « **pied/caillebotis/plaque** »



1. Dévisser la plaque sous le pied

5. **Visser la plaque** sous le caillebotis à l'aide des deux vis. **Serrer** à l'aide de la clé à pipe d'un côté et de l'autre côté avec la clé plate.
6. **Mesurer la Hauteur H** entre le haut de la cuve et le bas du carottage d'entrée d'eau



2 – 3. Câble passé dans le caillebotis puis dans l'orifice central de la plaque

Chaque trou de la plaque correspond à une maille du caillebotis



4 - 5. Visser la plaque sous le caillebotis



6. Mesurer la hauteur H entre le haut de la cuve et le bas du carottage d'entrée

7. Sous le caillebotis **mesurer le câble « H + 20 cm »** pour fixer le flotteur (*couper le câble si nécessaire*). Le flotteur doit être positionné à 20 cm sous le carottage d'entrée.
8. **Passer le serre-câble** dans le câble
9. Passer le **câble dans le boulon à œil du flotteur** puis à nouveau dans le **serre-câble**
10. **Serrer le serre-câble** à l'aide d'une pince



7. Mesure de la longueur du câble « H+20 cm »



9. Passer le câble dans boulon à œil



10. Serrer le serre-câble



Flotteur vu au travers du caillebotis

Pour fixer un compteur sur un capot :

- Avoir au préalable prévu **trois trous** (2 pour fixer la plaque du pied et un pour le passage du câble). Il faudra s'être assuré de la **possibilité d'effectuer les trous auprès du fabricant.**
- Suivre toutes les **étapes précédentes.**

Pour remettre le compteur à zéro : appuyer sur le bouton à gauche du compteur



LE COMPTEUR MECANIQUE COMPREND « 5 DIGITS »

IL PERMET DE COMPTABILISER JUSQU'À 99 999 BACHEES AVANT LA REMISE A ZERO

**N'hésitez pas à consulter notre site Internet www.alistep.com
Une vidéo montrant le montage vous attend !!!**